

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOTE 1

Ford Focus 1.6, DBA-9E18.





INFRAESTRUTURA | Prefeitura de Registro SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	FORD
MODELO	FORD FOCUS 1.6 - GASOLINA
PLACA	DBA 9E18
ANO	2004/2005
RENAVAM	846.136.449
CHASSIS	8AFDZZFFC5J404843

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 800000

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2020 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (19.05.2022)
motor - DANIFICADO (FATER NOTIFICA)
Monte Glicéria - Bom
Sem batidas
Arroz - Ruim
Laranja - Boa
Sem STOP
Cambrio - Bom
Suspensão - Boa

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vilckir Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Terraplanagem

LOTE 2

Fiat Ducato Minibus, DJL-4569.





INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE **Registro**

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	FIAT
MODELO	FIAT DUCATO MINIBUS - DIESEL
PLACA	DJL 4569
ANO	2011/2012
RENAVAN	453.629.385
CHASSIS	93W244M24C2091141

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ <u>20.000</u>
-------------------------------	-------------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2021 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)
<i>Veículo mantido sem nenhuma restrição (base Poder Judiciário Poder dos Juiz/Procurador Turquia Para ajuizar pedido arbitragem com homologação Juiz Preciso demais com meios ajuizar requisição para o</i>

DATA: 6/6 /2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Juizyr Alves Santos Silva
 Chefe da Divisão de Avaliações
 Registro de Veículos

LOTE 3

Fiat Palio WK Attrac, EHE-7300.



INFRAESTRUTURA | **PREFEITURA DE
Registro**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	FIAT
MODELO	PALIO ATTRACTIV 1.4 - ETANOL / GASOLINA
PLACA	EHE 7300
ANO	2013/2014
RENAVAN	597.163.162
CHASSIS	9BD373121E5045893

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 10.000,00 -

SITUAÇÃO DO VEÍCULO	
CRLV 2021 EMITIDO	
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)	
LAVARIA - DANIFICADA	
RETROVISOR - QUEBRADO	
GRIFOS DEZ - AVARIADO	
MOTOR - DANIFICADO	
CAMBIO - DANIFICADO	
FREIOS E SUSPENSÃO - AVARIADOS	
SEM BATERIA	
PARTE ELETRICA TAMBEM AVARIADA	
OBS - VEÍCULO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO !..# 001/2021	

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Valdir Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Transmissão

LOTE 4

GM Classic Life, DBA-9443.





INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE Registro

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	CHEVROLET
MODELO	GM CLASSIC - ETANOL / GASOLINA
PLACA	DBA 9443
ANO	2007/2008
RENAVAN	948.294.051
CHASSIS	8AGSA19908R144804

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 5.000,00

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2021 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)
PNEUS DESGASTADOS
SISTEMA DE SUSPENSÃO RUINS
SERVIÇOS DE FUJILARIA COMPLETA
FALTA DE BATERIA
LANTERNAS DANIFICADAS
MOTOR C/ AVARIAS
NECESSIDADE DE REVISÃO ELETRICA EM GERAL
ESTOFAMENTO PRECISANDO DE REPARO

DATA: 23 / 05 / 2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Thomas A. Gabriel
17/05/2022

LOTE 5

GM Classic Life, DBA-9445.





INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE
Registro

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	CHEVROLET
MODELO	CLASSIC LIFE - ETANOL / GASOLINA
PLACA	DBA 9445
ANO	2007/2008
RENAVAM	948.303.204
CHASSIS	8AGSA19908R145345

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ 5.000,00
-------------------------------	--------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2021 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)
motor - AVARIADO PRECISA FAZER REFITICA
SUSPENSÃO - AVARIADA
CAMBIO - RUINS
FREIOS - DANIFICADOS
Para BRISA - TRINCADO
SISTEMA ELÉTRICO TUDO AVARIADO
Sem - Bateria
Sem - STEP
LANTERNA - AVARIADA
OBS - VEÍCULO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO Nº 001/2021

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vilibaldi Pedro da Silva
 Vilibaldi Pedro da Silva
 Chefe de Seção
 de Terraplanagem

LOTE 6

VW Kombi, BFG-3837





INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE Registro

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	VOLKS WAGEM
MODELO	VW KOMBI - GASOLINA
PLACA	BFG 3837
ANO	1992/1992
RENAVAM	608.462.055
CHASSIS	9BWZZZ23ZNP013465

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 5.000,00.

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2021 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)
motor - Avariado e Desmontado
Pneus - todos ruins
Parte Elétrica Avariada
Suspensão - Danificada
LANTARINA - AVARIADAS (PODRU)
SEM STOP
SEM MATÉRIA
CAMBIO - Avariado

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vilibaldi Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Terraplanagem

LVV

LOTE 7
VW Santana, CDV - 1347.



1934

REGI



DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	VOLKS WAGEM
MODELO	SANTANA 2.0 - GASOLINA
MODELO	CDV 1347
ANO	2001/2022
RENAVAN	773.622.934
CHASSIS	9BWAE03X72P000074

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ 1.500,00
-------------------------------	--------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
Lâmparas Danificadas
Portas Trator Danificadas
GRIFOS DANIFICADOS
motor - danificado e faltando peças
Ca-brio. danificado e faltando peças
Portas Trator Ruins
Sem Bateria
Sem STOP
Bomba d'água danificada
Parte elétrica toda danificada
Sem Faróis
OBS - VEÍCULO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO Nº 001/2021

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vitor Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Terraplanagem

LOTE 8

KIA Besta, BRZ-3361.





INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE Registro

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	KIA
MODELO	BESTA AMBULÂNCIA - DIESEL
PLACA	BRZ 3361
ANO	1995/1995
RENAVAM	642.572.550
CHASSIS	KNFTPB152S6333701

AValiação DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 2.500,00.

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
CRLV 2021 EMITIDO
VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (13.05.2022)
Sistema GLÉBRICO DANIFICADO
Freio Trator com defeitos
Latania e Pintura danificadas
Suspensão Trator danificada
Motor - Ruim
Grifos Trator todos AVARIADOS
Parafusos Trator RUINS
Fechaduras e maçanetas DANIFICADAS
OBS - VEÍCULO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO Nº 001/2021

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vitor Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Terraplanagem

LOTE 9

GM Montana (ambulância), GEJ-9786





INFRAESTRUTURA



PREFEITURA DE
Registro

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	CHEVROLET
MODELO	GM MONTANA CAMINHONETE CARROCERIA AMBULANCIA
PLACA	GEJ 9786
ANO	2017/2018
RENAVAN	1.124.515.949
CHASSIS	9BDGA8030JB114147

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO R\$ 30.000

SITUAÇÃO DO VEÍCULO

CRLV 2021 EMITIDO

VEÍCULO SEM MULTA OU RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA (27.05.2022)

Veículo sem multa e restrição administrativa nos
últimos quatro meses. Possui multa administrativa
emitida em 27/05/2022 por não possuir
certificado de transferência de propriedade
do veículo. Não possui restrição de uso.

DATA: 16/16/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Mário Sérgio de Souza

LOTE 10

TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON, modelo MF265.



DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	MASSEY FERGURSON
MODELO	TRATOR AGRICOLA MODELO MF 265
PLACA	-
ANO	1995
RENAVAM	-
CHASSIS	NUMERO DE SERIE : 2151063896

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ 12.000,00.
-------------------------------	----------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
LOTARIA Toda DANIFICADA (PODRE)
ESTOFADO - DANIFICADO
MOTOR - MÓIA VIDA
CAMBIO - DANIFICADO - REDUZIDA ESCAPANÇO
PNEUS RUINS
PARTE ELÉTRICA Toda DANIFICADA
Sem FAROL e GRANDE DIANTEIRA
Sem BATERIA
OBS - EQUIPAMENTO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO Nº 001/2021

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Valdeir Pedro da Silva
Chefe de Seção
de Planejamento

LOTE 11

TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, modelo 3030





DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	NEW HOLLAND
MODELO	TRATOR AGRICOLA MODELO 3030
PLACA	-
ANO	2005
RENAVAM	-
CHASSIS	TTF 4996211

AValiação DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ 12.000,00.
-------------------------------	----------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
LANTERNA todo danificada
Estofado - Ruins
Motor - média vida
CAmbio - Bom
Pneus - média vida
SEM BATERIA SEM FAROL
Parte elétrica AVARIADA
OBS - EQUIPAMENTO NÃO ARREMATADO NO LEILÃO Nº 001/2021

DATA: 26/05/2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

Vilibaldi Pedro da Silva
 Vilibaldi Pedro da Silva
 Chefe de Seção
 de Terraplanagem

LOTE 12

veículo GM Montana, FSU-8624



DESCRIÇÃO DE ESTADO DE VEÍCULO OFICIAL

MARCA	CHEVROLET
MODELO	MONTANA - Ambulância
PLACA	FSU-8634
ANO	2014 / 2015
RENAVAN	1041316480
CHASSIS	9D6CA8030FD194389

AVALIAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO	R\$ 30.000,00
-------------------------------	---------------

SITUAÇÃO DO VEÍCULO
TAPACARIA em PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
RESÍDUOS NA TAPACARIA
BRULHO NO CÂMBIO E NO MOTOR
PARTE ELÉTRICA necessita de REPARO

DATA: 15/03 /2022

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO

LOTE 13

Citroen Jumper, FRV-5834.



LOTE 14
Sucatas



1934

REGI